UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL DIVISION ESTRUCTURAS-CONTRUCCION

RED NACIONAL DE ACELEROGRAFOS

RED LOCAL DE REGISTROS EDIFICIO CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION


REGISTROS

AÑO 2009

R. BOROSCHEK P. SOTO R. LEON

INFORME RENADIC 10/02

ENERO 2010





UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
DEPARTAMENTO INGENIERIA CIVIL



INFORME

RED LOCAL DE REGISTROS EDIFICIO CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION

REGISTROS

AÑO 2009

R. BOROSCHEK P. SOTO R. LEON

INFORME RENADIC 10/02 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS UNIVERSIDAD DE CHILE

ENERO 2010



UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DEPARTAMENTO INGENIERIA CIVIL



INTRODUCCION

Este reporte presenta los resultados del procesamiento de los registros obtenidos de la red local de acelerógrafos ubicados en la estructura del Edificio de la Cámara Chilena de la Construcción. La tabla 1 y la figura 1 describen la ubicación de los equipos.

Tabla 1. LOCALIZACION DE EQUIPOS

| EQUIPO / | LUGAR DEL EQUIPO | N° DE SERIE | |
|----------|--------------------------------|-------------|--|
| CANAL | | | |
| 1 | Sub - 3 Este-Oeste | 38924 | |
| 2 | Sub - 3 Norte-Sur | 38926 | |
| 3 | Sub - 3 Vertical 1 | 38621 | |
| 4 | Sub - 3 Vertical 2 | 38920 | |
| 5 | Piso 1 Este-Oeste | 38922 | |
| 6 | Piso 1 Norte-Sur | 38921 | |
| 7 | Piso 12 Este-Oeste, lado Norte | 38922 | |
| 8 | Piso 12 Norte-Sur, lado Este | 38923 | |
| 9 | Piso 12 Este-Oeste, lado Sur | 38925 | |
| 10 | Piso 19 Este-Oeste, lado Norte | 33437 | |
| 11 | Piso 19 Norte-Sur, lado Este | 34519 | |
| 12 | Piso 19 Este-Oeste, lado Sur | 33438 | |

Los sensores de aceleración son del tipo fuerza balanceada marca Kinemetrics, Modelo FBA-11. Los datos fueron procesados utilizando un procesamiento automático basado en un software apropiado. Este consiste básicamente en la corrección de la línea base de los registros y el filtrado de frecuencias altas y bajas.

Durante el año 2009 se registro solo un evento, registrado el 30 de Junio a las 10:17 (figura 2). Debido a que los instrumentos están funcionando en red los registros presentan un tiempo común.



UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DEPARTAMENTO INGENIERIA CIVIL



La tabla 2 presentan los máximos correspondientes a señales corregidas y no corregidas, correspondientes al sismo del 30 de Junio de 2009. Estos registros han sido procesados con un filtro pasa banda de 0.15-0.25 a 23.0-25.0 Hz. Esta condición de filtrado puede no ser adecuada para algunos estudios específicos y por tanto se dispone también de los registros no corregidos para su posterior reprocesamiento.

La aceleración máxima registrada durante el año 2009 fue de 13.82 cm/seg² (0.014 g).

Tabla 2. Valores Extremos del 30 de Junio de 2009

| | | Aceleración | Valores Corregidos | | | | |
|----------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------|--|
| Ubicación | Dirección | no Corregida (g) | Aceleración (cm/seg²) | Velocidad (cm/seg) | Desplazamiento (cm) | Canal | |
| Subterráneo -3 | Este | 0.004 | 3.47 | 0.10 | 0.01 | 1 | |
| | Norte | 0.005 | 4.94 | 0.12 | 0.01 | 2 | |
| | Vertical | 0.002 | 2.41 | 0.05 | 0.0 | 3 | |
| | Vertical | 0.003 | 2.44 | 0.06 | 0.0 | 4 | |
| Piso 1 | Este | 0.006 | 5.43 | 0.11 | 0.01 | 5 | |
| | Norte | 0.009 | 8.28 | 0.18 | 0.01 | 6 | |
| Piso 12 | Este 1 | 0.013 | 12.98 | 0.23 | 0.01 | 7 | |
| | Norte | 0.014 | 13.82 | 0.27 | 0.01 | 8 | |
| | Este 2 | 0.012 | 11.26 | 0.25 | 0.01 | 9 | |
| Piso 19 | Este 1 | 0.010 | 10.02 | 0.20 | 0.02 | 10 | |
| | Norte | 0.011 | 10.33 | 0.20 | 0.01 | 11 | |
| | Este 2 | 0.009 | 8.82 | 0.21 | 0.02 | 12 | |

Agradecimientos

Se agradece la ayuda para la ejecución del trabajó a la Cámara Chilena de la Construcción y a FONDECYT, proyecto N° 1950629

Referencias:

- Servicio Sismológico. **Informe del sismo del 30 de Junio de 2009 a las 10:17**Departamento de Geofísica, Universidad de Chile.- Servicio Sismológico.

LOCALIZACION DE SENSORES




Figura 1. Estructuración y Localización de Sensores



UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DEPARTAMENTO INGENIERIA CIVIL






Figura 2. Registro del 30 de Junio de 2009 a las 10:17



DEPARTAMENTO DE GEOFISICA UNIVERSIDAD DE CHILE

Blanco Encalada 2002 - Casilla 2777 Teléfonos: 9784298 - Fax 56-2-6873508

Dirección web : http://www.sismologia.cl
E-ma il: sismoguc@dgf.uchile.cl
SANTIAGO - CHILE



INFORME DE SISMO

Fecha: 30 de Junio del 2009 - Hora Local: 10:17

HIPOCENTRO

| Hora UTC: | 14:17:15 30/06/2009 |
|------------------|------------------------------------|
| <u>Latitud</u> : | -33 26' 38" |
| Longitud: | -70 49' 30" |
| Profundidad: | 81.5 km |
| Magnitud: | 4.7 (<u>MI</u>) GUC |
| Fuente: | Servicio Sismológico (U. de Chile) |

REFERENCIA GEOGRAFICA: 18 km al O de Santiago

Intensidades Teóricas Simuladas

Intensidades (Escala de Mercalli)

Fuente: ONEMI (DIREMER Regiones de Valparaiso, O'Higgins, Maule y RM)

| Santiago | IV | Curico | II |
|--------------|----|-------------|----|
| Casablanca | IV | Quillota | II |
| San Fernando | Ш | Los Andes | II |
| Rancagua | Ш | San Antonio | II |
| Talca | II | Valparaiso | II |



OBSERVACIONES: No se reportan desgracias personales ni danos materiales (SE OMITEN TILDES Y CARACTERES ESPECIALES)


Informe preparado por: Oficina de Analisis 30/06/2009 10:30 hrs Rev:11:00 hrs





UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DEPARTAMENTO INGENIERIA CIVIL





REGISTROS DE ACELERACIONES


































UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DEPARTAMENTO INGENIERIA CIVIL



ESPECTROS DE RESPUESTA

